

Quick Start Guide

to the **Solo** range of detector test equipment



Kurzanleitung
für **Solo**
Melderprüfgeräte

Démarrage rapide
de la gamme **Solo**
de matériel de test
de détecteurs

Guida rapida per
l'apparecchiatura della
gamma **Solo** per il
colauso dei rilevatori

Guía rápida para
la gama **Solo** de equipos
de comprobación
de detectores

[**ENGLISH**](#)
[**DEUTSCH**](#)
[**FRANÇAIS**](#)
[**ITALIANO**](#)
[**ESPAÑOL**](#)

[**Solo Testing Kits**](#)
[**Solo Sets**](#)
[**Kits de série Solo**](#)
[**Kit della serie Solo**](#)
[**Kits de la serie Solo**](#)



Specialized Fire Products

Quick Start Guide to the Solo range of detector test equipment

Solo 330 Aerosol Dispenser



Unscrew and remove retainer cup.



Place aerosol canister into cup.



Replace retainer cup and screw upwards. Adjust until aerosol activates and unscrew slightly.



Insert the Solo 330 into Solo pole. Place Solo 330 over the detector and press upwards to activate the aerosol (1 second burst).

- 5** If the detector has not responded in 10 seconds, repeat the test every 10 seconds. Number of total sprays should not exceed 5. If the detector fails to activate, check equipment and retest. If the detector does not activate it will require further investigation.

TIP To prevent the possibility of the aerosol discharging while in transit, loosen the retainer cup by unscrewing 2 full turns.

Maintenance Excess liquid deposits may be experienced following extended periods of use. To clean, use a lint-free cloth. Wash the cup with a mild detergent in warm water and dry thoroughly.

Solo A4 Smoke Detector Tester



Designed to be used only with Solo 330 (332) dispenser.

IMPORTANT

Read the instructions and warnings before use and dispose with care.



Solo C6 CO Detector Tester

Designed to be used only for testing CO Detectors with Functional Speed-Up Test Feature.

IMPORTANT

Read the instructions and warnings before use and dispose of with care, even when empty.

Insert straw into the nozzle. Apply the gas using the straw to the entry port of the detector.



Caution Do not use on any other type of CO detector, or with any type of aerosol dispenser.



Solo A7 Detector Duster

Designed for handheld use only. Use a Solo 200 removal tool to remove and clean high-mounted detectors.

IMPORTANT

Read the instructions and warnings before use and dispose with care.



Solo 100 and Solo 108 Telescopic Access Pole



Extend the Solo pole.



Twist to lock button.



Insert Solo tool into pole.

A Solo 101 1.1m extension pole can extend the Solo 100 and 108 telescopic pole, or may be used by itself with the Solo range of tools.

Tip A maximum of 3 extension poles is recommended.

Maintenance The Solo poles can be cleaned with mild detergent in warm water and a soft lint-free cloth. Lubrication is not necessary.

Warning The use of Personal Protection Equipment is recommended when using tools at height.



Solo 100: 4 sections
Solo 108: 2 sections

Solo 461 Cordless Heat Detector Tester



Insert a charged battery baton into the tool and pole.

Caution Ensure correct orientation when inserting battery baton into tool and do not use undue force to insert.



Press the red switch to turn on. LED illuminates green. Flash at slow rate indicates normal STANDBY mode.



Position the latch and place over detector.



4 The tool will automatically start testing when infra-red beam in cup is broken. The green LED will flash faster. Hold in place until the alarm is activated*. When the detector alarms, remove the tool from the detector.

It will revert to standby mode (slow flashing green LED), and the internal blower will cool the heating element for a few seconds. After testing, switch off at red switch to preserve battery baton life.

(*If the detector fails to activate it may be faulty. Insert a replacement detector and test again.)

Caution Remove battery baton when not in use.

Solo 760 Battery Baton Charging



Connect charger to power outlet or lighter socket in vehicle using mains lead supplied or optional DC connecting lead. Power LED will illuminate.

1

Connect battery to charger. Fast Charge LED will illuminate.

2

Fast Charge LED will extinguish. Trickle charge LED will illuminate.

When battery baton is fully charged, Fast Charge LED will extinguish. Trickle charge LED will illuminate.

International power outlet cables are available from your supplier.

Tip Ideally, fully discharge battery baton in normal use before recharging.

Solo 423/4 Heat Detector Tester



Attach power cable, secure clip, and if required, add optional extension cable.



Insert the tool into Solo pole.



Connect to power and press ON switch. Place over detector.

4 If detector does not activate within 1 minute it may be faulty.

**Solo 423 (110v)
Solo 424 (230v)**

Fitted with a thermal cut-out protection system.

SAFETY INFORMATION



DO NOT TOUCH METAL GRID.



DO NOT BLOCK AIR VENTS.



NO USER SERVICEABLE PARTS.

Solo 200 Universal Removal Tool



Pull and twist the Tri-grips to adjust for different detector sizes.



When inserting into a Solo pole, locate lower button for access to detectors at angles.



When inserting into a Solo pole, locate lower button for use vertically.



Grip detector, twist and pull down to remove.



Kurzanleitung für Solo Melderprüfgeräte

Solo 330 Rauchmelder-Prüfgerät



Halterung für Aerosol-Behälter abschrauben und entnehmen.



Aerosol-Behälter einsetzen.



Halterung wieder einsetzen und so weit zudrehen, bis Aerosol ausgelöst wird. Anschließend leicht zurückdrehen.



Solo 330 auf Stange aufsetzen. (ca. 1 Sekunde).



Solo 332 Aerosol-Prüfgerät für größere Melder.

5 Falls der Melder nicht innerhalb von 10 Sekunden reagiert, Sprühstoß nach jeweils 10 Sekunden wiederholen. Die Zahl der Sprühstöße sollte insgesamt fünf nicht überschreiten.

Wenn der Melder nicht auslöst, überprüfen Sie das Gerät und wiederholen Sie den Test. Sollte der Melder weiterhin nicht auslösen, sind weitergehende Untersuchungen erforderlich.

Pflege Nach häufigem Gebrauch gibt es möglicherweise Rückstände durch überschüssige Testflüssigkeit. Benutzen Sie zum Reinigen ein fusselfreies Tuch. Waschen Sie den Becher in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel. Anschließend Becher gründlich trocknen.

Warnung Um das Entleeren der Prüfgasdose während des Transports zu verhindern, lösen Sie bitte das Unterteil des Bechers um zwei volle Umdrehungen.

Solo A4 Prüfgas



Hinterlässt bei korrekter Verwendung mit Solo 330 (332) Prüfgerät keine Rückstände.

Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitungen und Warnhinweise! Entsorgen Sie den leeren Behälter vorschriftsmäßig.



Solo C6 CO Prüfgas

Nur zum Prüfen von CO-Meldern mit operativer Schnelltest-Vorrichtung.

Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitungen und Warnhinweise! Entsorgen Sie den leeren Behälter vorschriftsmäßig.

Strohhalm in die Düse einfügen. Gas über den Strohhalm in die Eingangsöffnung des Melders einbringen.



Achtung Vorsicht! Nicht bei einem anderen Typ CO-Melder oder jeglicher Art von Aerosol-Spender verwenden.



Solo A7 Entstauber-Spray für Melder

Zur direkten Anwendung ohne Werkzeug. Benutzen Sie den Solo 200 Melderpflicker, um hoch montierte Melder zu entnehmen.

Wichtig
Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitungen und Warnhinweise! Entsorgen Sie den leeren Behälter vorschriftsmäßig.



Solo 100 und Solo 108 Teleskopstange



Stange ausziehen.



Drehen Sie die Stange, bis der Druckknopf einrastet.
Solo 100: 4 Elemente
Solo 108: 2 Elemente



Solo-Gerät auf die Stange aufsetzen.

Die Solo 101 Verlängerungsstange (1,1 m) kann zur Verlängerung der Solo 100/Solo 108 Teleskopstangen oder auch einzeln in Verbindung mit dem Solo-Prüfgerätesortiment verwendet werden.

Hinweis Es wird empfohlen, maximal drei Verlängerungsstangen zu verwenden.

Pflege Die Solo Stangen können mit einem milden Reinigungsmittel in warmem Wasser und einem weichen, fusselfreien Tuch gereinigt werden.

Achtung Der Gebrauch von Arbeitsschutzkleidung wird empfohlen, wenn mit den Werkzeugen über Kopf gearbeitet wird.

Solo 461 Kabelloses Wärmemelder-Prüfgerät




Einen aufgeladenen Akku-Stab in das Werkzeug und Stange einführen.




Zum Einschalten den roten Schalter drücken. Die LED leuchtet grün. Langsames Blinken zeigt Ruhebetrieb (Standby) an.



Die Prüferätposition einstellen und Prüfgerät über den Melder halten.



Stromkabel anschließen, Klemme sichern und, soweit erforderlich, das optionale Verlängerungskabel anschließen.



Prüfgerät auf Solo-Stange aufsetzen. Befestigungsclip 423/4 auf stange aufsetzen.



An Netzspannung anschließen, einschalten (grüner Schalter) und über den Melder halten.

4 Der Meldertest startet automatisch, sobald der Infrarotstrahl in der Fassung unterbrochen wird. Die grüne LED blinkt schneller. Prüfgerät auf Position halten, bis der Melder Alarm auslöst. Dann Prüfgerät vom Melder entfernen. Es schaltet in Bereitschaftsstellung (langs blinkende grüne LED) und das interne Gebläse kühlte das Heizelement für einige Sekunden. Prüfgerät über roten Schalter ausschalten, um Batterien zu schonen.

(*Falls der Melder nicht auslöst, könnte er defekt sein. Tauschen Sie den Melder aus und wiederholen Sie den Test.)

Achtung Akku nach dem Gebrauch entfernen.

Solo 760 Anleitung zum Aufladen der Akku



1 Ladegerät an Steckdose oder Fahrzeug-Zigarettenanzünder mittels beigelegtem Netzteil oder Gleichstrom-Verbundkabel anschließen. Das Netz-LED leuchtet auf. Bei vollständig geladenem Akku erlischt die Schnelllade-LED. Die LED für Erhaltungsladung leuchtet auf.

2 Akku an Ladegerät anschließen. Die Schnelllade-LED leuchtet auf. Bei vollständig geladenem Akku erlischt die Schnelllade-LED. Die LED für Erhaltungsladung leuchtet auf.

Verschiedene internationale Steckertypen erhältlich.

Tipp Für eine lange Lebensdauer des Akkus entladen Sie die Akku vollständig, bevor Sie das Wiederaufladen starten.

WÄRMEMLER-PRÜFGERÄT SOLO 423/4



Stromkabel anschließen, Klemme sichern und, soweit erforderlich, das optionale Verlängerungskabel anschließen.



Prüfgerät auf Solo-Stange aufsetzen. Befestigungsclip 423/4 auf stange aufsetzen.



An Netzspannung anschließen, einschalten (grüner Schalter) und über den Melder halten.

4 Löst der Melder nicht innerhalb von 1 Minute aus, ist er möglicherweise defekt.

In zwei Versionen erhältlich:
Solo 423 (110 V)
Solo 424 (230 V)

Mit thermischer Sicherheitsabschaltung versehen.



WARNUNG

4 Löst der Melder nicht innerhalb von 1 Minute aus, ist er möglicherweise defekt.

In zwei Versionen erhältlich:
Solo 423 (110 V)
Solo 424 (230 V)

Mit thermischer Sicherheitsabschaltung versehen.



Solo 200 Melderpflicker



Zum Anpassen an verschiedene große Meldertypen Dreikanthalter nach oben ziehen und drehen.



Beim Aufsetzen auf die Solo-Stange den unteren Einrasteknopf benutzen, um Melderpflicker im Winkel zu positionieren.



Für senkrechte Positionierung auf die Solo-Stange den oberen Einrasteknopf benutzen.



Melder greifen, drehen und zum Entnehmen nach unten ziehen.



Démarrage rapide de la gamme Solo de matériel de test de détecteurs

Bol test transparent pour détecteurs de fumée Solo 330



1 Dévisser et enlever le bol.



2 Placer l'aérosol dans le bol.



3 Remettre en place le bol et revisser vers le haut. Ajuster le bol jusqu'à ce que l'aérosol soit activé et deviser légèrement.



4 5 Insérer le Solo 330 dans la perche. Placer le Solo 330 sur le détecteur, en formant une étanchéité tout autour du bol.

Bol test transparent Solo 332 disponible pour les détecteurs plus grands.

Entretien En cas d'utilisation prolongée, un dépôt peut apparaître. Dans ce cas, nettoyer l'intérieur du bol avec un détergent doux et de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.

Avertissement Afin d'émpêcher que l'aérosol ne se vide pendant les déplacements, desserrer le bol de 2 tours.

Aérosol de contrôle de détecteur de fumée Solo A4



Conçu pour une utilisation uniquement avec le bol test transparent Solo 330 (332).

Important:
Lisez les instructions avant l'emploi et manipulez avec précaution.



Aérosol CO Solo C6

Doit être utilisé uniquement pour tester les Détecteurs de CO avec Fonction de Test Accélérateur Fonctionnel.

Important:
Lisez les instructions avant l'emploi et manipulez avec précaution.

Insérez la tige dans l'injecteur. Appliquez le gaz en utilisant la tige vers le port d'entrée du détecteur.



Avertissement Ne pas utiliser sur tout autre type de détecteur de CO ni avec aucun type de générateur d'aérosol.

Dépoussiérateur de détecteur Solo A7



Conçu pour une utilisation manuelle uniquement. Veuillez utiliser un outil de démontage Solo 200 afin de retirer et nettoyer les détecteurs installés en hauteur.

Important:
Veuillez lire les instructions et avertissements avant toute utilisation et mettez au rebut avec soin.



Perche télescopique Solo 100 et Solo 108



2 brins ou 4 brins.



2 Deployer et tourner pour verrouiller.



3 Inserer l'outil dans la perche.

Extension Solo 101

Peut être ajoutée à la perche télescopique Solo 100, ou utilisée seule avec les outils Solo.

Conseil: Un maximum de 3 extensions est recommandé.

Avertissement Les perches Solo peuvent être nettoyées avec un détergent doux et de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux.

Il est recommandé de se protéger en cas d'utilisation des outils en hauteur.

Kit bol thermique autonome pour détecteurs thermiques Solo 461



1 Insérer une batterie dans l'outil et la perche.



2 Appuyer sur le commutateur rouge pour activer. Le voyant vert s'allume. Un voyant qui clignote à intervalles rapides indique un mode en VEILLE normal.



3 Mettre le système de verrouillage et placer sur le détecteur.
Conseil: Assurez-vous que le détecteur repose bien sur la plate-forme.

4 L'outil démarre le test automatiquement lorsque le fœuseau s'infrange dans le bol est interrompu. Le voyant vert clignote à intervalles plus rapides. Maintenir en place jusqu'à ce que l'alarme soit activée*. Lorsque le détecteur déclenche l'alarme, enlever l'outil du détecteur. L'outil revient en mode veille (le voyant vert clignote à intervalles lents) et le ventilateur interne refroidit l'élément chauffant pendant quelques secondes.

(*Si le détecteur ne s'active pas, cela peut signifier qu'il est défectueux. Remplacer le détecteur et renouveler le test.)

Attention Enlevez la batterie en cas de non utilisation.

Instructions de recharge de la batterie du Solo 760 et informations générales



1 Brancher le chargeur sur une prise de courant ou un allume cigare de voiture, en utilisant le cordon secteur fourni ou un connecteur spécifique. Le voyant d'alimentation s'allume.



2 Brancher la batterie sur le chargeur. Le voyant de charge rapide s'allume. Une fois que la batterie est totalement rechargeée, le voyant de charge rapide s'éteint. Le voyant de charge lente s'allume.

Avertissement Ne pas essayer d'utiliser ou de recharger une batterie si le chargeur ou les points de connexion de la batterie sont endommagés.

Disponible chez votre fournisseur. De façon idéale, la recharge doit être effectuée uniquement lorsque la batterie s'est totalement déchargée pendant une utilisation normale.

Bol test transparent filaire pour détecteurs thermiques Solo 423/4




1 Relier le câble d'alimentation, fixer la pince et, au besoin, ajouter le câble d'extension en option.



2 3 Insérer solo 423/4 dans La perche.



Appuyer sur le Commutateur. Placer sur le détecteur.



4 Si le détecteur ne s'active pas, cela peut signifier qu'il est défectueux. Remplacer le détecteur et renouveler le test.

Disponible en version 120 V et 230 V.

Comprend un système de protection thermique.

AVERTISSEMENT



NE PAS TOUCHER LA GRILLE EN MÉTAL



NE PAS OBSTRUIRE LES ÉVÉNEMENTS



LES PIÈCES NE SONT PAS RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR.

Outil universel de démontage Solo 200



1 Tirer et tourner.



En cas d'insertion dans une perche Solo, localisez le bouton du bas afin d'accéder à des détecteurs positionnés dans des angles.



En cas d'insertion dans une perche Solo, localisez le bouton du haut pour une utilisation verticale.



Saisir le détecteur. Tourner et tirer.



Guida rapida per l'apparecchiatura della gamma Solo per il colaudo dei rivelatori

Diffusore aerosol Solo 330



Svitare e togliere il serbatoio nella parte inferiore dell'attrezzo.



Posizionare la bombola aerosol nel serbatoio.



Riporre il serbatoio e avvitare verso l'alto. Regolare il serbatoio fino all'attivazione dell'aerosol e quindi svitare leggermente.



Inserire il Solo 330 nel palo. Posizionare il Solo 330 sopra al rivelatore, assicurando una buona tenuta intorno alla camera di test.

- 5** Premere leggermente verso l'alto per attivare l'aerosol. Se il rivelatore non ha risposto, ripetere il punto precedente effettuando leggeri spruzzi di 1 secondo. Il numero complessivo di spruzzi non deve essere superiore a 5. Se il sensore non supera la verifica, controllare l'attrezzatura di test e ripetere la prova. Se il sensore continua a non superare la prova è necessario procedere a verifiche più dettagliate onde stabilire la causa del mancato funzionamento.

Manutenzione Un eccesso di liquido depositato può causare problemi in futuro. Per pulire tale deposito utilizzare un panno pulito oppure lavare la calotta con un detergente non forte in acqua calda e asciugare completamente il tutto.

Attenzione Per evitare che la bomboletta di aerosol si scarichi completamente negli spostamenti è consigliabile allentare (con almeno due giri senso antiorario) la pressione della calotta di contenimento della bomboletta stessa sul dispositivo di test.

Aerosol Solo A4



Destinato a essere utilizzato unicamente insieme al diffusore Solo 330 (332) dispenser.

Importante

Leggere le istruzioni e le avvertenze prima dell'utilizzo, ed effettuare con cura lo smaltimento.



Tester di rivelatore di CO Solo C6

Progettato per l'utilizzo esclusivo come tester di rivelatori di CO con funzione di test funzionale Speed-Up.

Importante

Leggere le istruzioni e le avvertenze prima dell'utilizzo, ed effettuare con cura lo smaltimento.

Inserire il tubicino nell'ugello. Applicare il gas utilizzando il tubicino nel foro d'ingresso del rivelatore.



Bomboletta per la pulizia del rivelatore Solo A7



Realizzata per essere utilizzata esclusivamente con le mani. Utilizzare uno strumento di rimozione Solo 200 per rimuovere e pulire i rivelatori montati in alto.

Importante

Leggere le istruzioni e le avvertenze prima dell'utilizzo, ed effettuare con cura lo smaltimento.



Solo 100 e Solo 108 - pali telescopici



2 O 4 sezioni.



Allungare e ruotare per bloccare il bottone.



Inserire l'attrezzo nel palo.

Solo 101 - palo di estensione. Prolungamento da 1,13m del palo.

Solo 100, oppure utilizzato da solo con la gamma di attrezzi Solo.

Suggerimento: Si consiglia un massimo di 3 pali di estensione.

Manutenzione I pali Solo possono essere puliti con un detergente neutro in acqua tiepida e con un panno leggero e privo di peli.

Attenzione Durante l'uso dell'attrezzatura Solo su dispositivi in elevate e raccomandato l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Tester Solo 461 Cordless per rivelatori di calore



Inserire una batteria a bastone nell'attrezzo e nel palo.
Attenzione Inserendo la batteria nell'attrezzo, verificare che l'orientamento sia corretto. Non forzare.



Per l'accensione premere l'interruttore rosso. Il LED si illumina con una luce verde. Un lampaggio lento indica un funzionamento normale e una condizione di STANDBY.



Fissare l'attrezzo sul palo fino allo scatto del pulsante.
Suggerimento: Accertarsi cheil rilevatore sia posizionato saldamente sulla piattaforma

4 L'attrezzo inizia automaticamente a effettuare il test quando si interrompe il raggio infrarosso all'interno del serbatoio. Il LED verde lampeggi più rapidamente. Mantenere in posizione fin all'attivazione dell'allarme®. Quando il rilevatore segnala l'allarme, togliere l'attrezzo dal rilevatore. Il dispositivo ritorna alla modalità standby (il LED verde lampeggi lentamente) e le prese d'aria raffreddano l'elemento riscaldante per alcuni secondi.

(Se il détecteur ne s'active pas, cela peut signifier qu'il est défectueux. Remplacer le détecteur et renouveler le test.)

Attenzione rimuovere le batterie se non in uso.

Istruzioni per la carica della batteria del Solo 760



Collegare il caricabatterie a una presa di corrente o alla presa per l'accendisigari dell'automobile, utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione oppure il cavo disconnesso alla rete 220vca.

Il LED di accensione si illuminerà.



Collegare la batteria al caricabatterie. Si illuminerà il LED di carica veloce. Carica di mantenimento. Carica veloce.

Disponibile presso il vostro fornitore. Quando la batteria è completamente carica, si spegne il LED di carica veloce. Si illuminerà il LED di carica di mantenimento.

Si consiglia di scaricare completamente le batterie prima di ricaricarle.

Tester Solo 423/4 per rivelatori di calore



Collegare il cavo di alimentazione, fissare la clip, se necessario, aggiungere la prolunga opzionale.



Prolunga opzionale. Fissare il morsetto.



Inserire il 423/4 nel palo. Premere l'interruttore. Posizionare sotto il Rivelatore.

AVVERTENZA



NON TOCCARE LA GRIGLIA METALLICA.



NON BLOCCARE LE PRESE D'ARIA.



NON USARE ALTRI ATTREZZI.

Attrezzo universale Solo 200 per la rimozione dei rivelatori



Tirare e ruotare.



Durante l'inserimento in un'asta Solo, individuare il pulsante inferiore, per accedere ai rivelatori negli angoli.



Durante l'inserimento in un'asta Solo, individuare il pulsante superiore, per l'utilizzo in posizione verticale.



Bloccare il rivelatore, ruotare e tirare verso il basso.



Guía rápida para la gama Solo de equipos de comprobación de detectores

Comprobador de detectores de humo Solo 330



Desenrosque y quite el vaso de sujeción inferior.



Coloque el bote de aerosol en el vaso.



Vuelva a colocar el vaso y enrosque hasta que se active el aerosol. Retroceda ligeramente hasta que no salga gas.



Inserte el Solo 330 en el tubo. Coloque la campana del Solo 330 sobre el detector, verificando que haya una buena obstrucción alrededor de la cámara de humo.

- 5** Presione ligeramente hacia arriba para activar el aerosol y salga el gas durante 1 segundo como máximo. Mantenga en posición el comprobador. Si el detector no ha reaccionado, repita las instrucciones precedentes con pulverizaciones de 1 seg. La cantidad total de pulverizaciones no debería ser superior a 5. Si el detector no se activa, compruebe el equipo y vuelva a probar. Si el detector sigue sin activarse será necesaria una investigación más a fondo.

Aviso Para evitar una posible descarga de aerosol en los desplazamientos, aflojar dos vueltas completas el vaso rosado que retiene el bote.

Aerosol Solo A4 para comprobar detectores de humo



Producto para utilizar únicamente con el difusor Solo 330 (332).

Importante

Lea las instrucciones y avisos antes de usarlo y deseche el envase adecuadamente.



Aerosol Solo C6 para comprobar detectores de CO

Concebido para ser utilizado exclusivamente para probar detectores de CO con **reducción de la duración de las pruebas funcionales**.

Importante

Lea las instrucciones y avisos antes de usarlo y deseche el envase adecuadamente.

Inserte la varilla en la boquilla. Aplique el gas en el punto de entrada del detector haciendo uso de la varilla.



Aviso No lo use en ningún otro tipo de detectores, ni con ningún otro tipo de dosificador de aerosol.



Aerosol Solo A7 para la limpieza de detectores


Diseñado exclusivamente para ser utilizado de forma manual. Emplee únicamente una herramienta de extracción Solo 200 para quitar y limpiar detectores instalados en altura.

Importante

Lea las instrucciones y avisos antes de usarlo y deseche el envase adecuadamente.



Pértigas telescópicas Solo 100 y Solo 108



2 secciones (Solo 108), 4 secciones (Solo 100).



Extienda y gire hasta tratar el botón en cada sección.



Inserte el dispositivo en el tubo, trabando el botón.

El tubo de extensión Solo 101, de 1,14m de longitud, puede utilizarse para prolongar la pértega Solo 100 o de forma independiente como pértega de los dispositivos de la gama Solo.

Sugerencia: Se recomienda utilizar, como máximo, 3 pértigas.

Mantenimiento Los tubos Solo se pueden limpiar con agua tibia, detergente suave y con un paño que no deje pelusa.

Aviso Se recomienda utilizar un equipo de protección personal adecuado cuando se utilicen dispositivos en altura.

Comprobador autónomo de detectores térmicos Solo 461



Inserte una batería entre el comprobador y el tubo. **Aviso** Compruebe la orientación correcta cuando introduzca la batería en la herramienta y no emplee demasiada fuerza para introducirla.



Pulse el interruptor rojo para encenderlo. El LED se iluminará de color verde. Los destellos lentos indican la modalidad normal de STANDBY (ESPERA).



Ajuste el ángulo del comprobador con la palanca inferior y colóquelo sobre el detector. **Sugerencia:** Verifique que el detector se apoya firmemente sobre la plataforma.

4 El dispositivo comenzará la comprobación auto-máctica cuando el rayo infrarrojo se interrumpa al introducir el detector en la campana. El LED verde destellará más rápido. Sostenga hasta que se active la alarma*. Cuando el detector entre en alarma, quite el dispositivo del detector. Volverá al modo standby (espera) (el LED verde destellará lentamente) y el ventilador interno enfriará el elemento calefactor durante unos segundos.

(*Si el detector no se activa, puede que esté defectuoso.)

Aviso Retire la batería cuando no se encuentra en uso.

Instrucciones para el cambio de batería del Solo 760 información general



Conecte el cargador a la red o a una toma para encendedor en un vehículo usando el cable de red previsto o el cable umbilical de conexión con la CC. El LED de alimentación se iluminará.



Aviso

No intente usar o cargar la batería si el cargador o los puntos de conexión de la batería presentan daños.

Todos los demás iconos de la imagen indican que no deben ser tocados.

Cuando la batería esté totalmente cargada, el LED de carga rápida se apagará. Se iluminará el LED de carga lenta.

Puede obtenerlos de su proveedor. Lo ideal es descargar la batería por completo durante el uso normal antes de recargarla.

Comprobador de detectores térmicos Solo 423/4



Coloque el cable de alimentación, fije la pieza de ajuste y, si es necesario, añada el alargador opcional.



Cable de extensión opcional. Fije los contactos. Introduzca el 423/4 en el tubo.



Pulse el interruptor de Encendido. Coloque sobre el Detector.

4 Si el detector no se ha activado dentro de 1 minuto, puede que esté defectuoso.

Disponible en versiones para 110 y 230V.

Posee un sistema de protección por interruptor térmico.

AVISO



NO TOQUE LA PARRILLA METÁLICA.



NO OBSTRUYA LAS VENTILACIONES DE AIRE.



NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO.

Extractor universal Solo 200



Regulación de los cabezales triangulares. Estire y gire.



A la hora de introducir en una pértega Solo, sitúe el botón inferior de forma que pueda tener acceso a detectores instalados en ángulo.



A la hora de introducir en una pértega Solo, sitúe el botón superior de forma que pueda usarlo verticalmente.



Gire y estire hacia abajo.



Solo Testing Kits

Solo Sets

Kits de série Solo

Kit della serie Solo

Kits de la serie Solo



Solo™ Model No.	Smoke Testing*	Heat Testing	CO Testing**	Access Height (approx. max.)	Detector Removal	Carrying Case	Sensitivity Testing	Cell Checker	dB Checker	Duct Checker
808	●		●	12ft		●				
809	●		●	20ft		●				
810	●		●	10ft		●				
818		●		12ft		●				
819		●		20ft		●				
820		●		10ft		●				
850	●		●	20ft	●	●				
851	●	●	●	22ft	●	●				
823	●	●	●	30ft	●	●	●	●	●	●
ST1	●	●	●	30ft	●	●	●	●	●	●
ST2	●	●	●	30ft	●	●	●	●	●	●

*Using Smoke Detector Tester Aerosol

**Using CO Detector Tester Aerosol

Individual Solo Components

Solo™ Model No.	Product	Description
A4	Smoke Test Aerosol	Canister (for use with Solo 330/332 Dispensers)
C6	CO Test Aerosol	Canister (for testing CO Detectors with Functional Speed-Up Test Feature .)
A7	Detector Duster	Canister (for handheld use only - for access, remove detectors at height with Solo 200)
I00	Telescopic Access Pole	From 4.8ft. to 14.8ft.in 4 sections for access up to approx. 20ft.
I01	Extension Pole	3.7ft. length
I08	Telescopic Access Pole	From 4.1ft. to 8.2ft.in 2 sections for access up to approx. 13ft.
200	Removal Tool	For detectors of 2.5in. diameter up to 4.3in. diameter
330	Smoke Dispenser	For testing detectors of up to 4in. diameter
332	Smoke Dispenser	For testing detectors of up to 7 ¹ / ₈ in. diameter
461	Heat Tester (Kit)	Cordless Heat Tester (inc. 2 x Solo 760 Battery Batons & 1x Solo 725 Battery Charger) For testing detectors of up to 4 in. diameter
610	Carrying Bag	For carrying Solo Head Units, Battery Batons, Charger & Aerosol Cans



Also available from SDI



cellchecker™
Pulse Load Battery Testers

dbchecker™
Sound Level Meter



avchecker™
Duct Detector Air Velocity
Test Tool



ductchecker™
Duct Detector Test Tool



flamechecker™
Flame Detector Test Tool



Specialized Fire Products

SDI 1345 Campus Parkway
Neptune NJ 07753-6815 USA

Tel: 732-751-9266
Fax: 732-751-9241

Email: sales@sdifire.com

As our policy is one of continuous improvement, details of products described within this publication are subject to change without notice. All information provided here is believed to be correct at the time of going to press. Every effort has been made to ensure the accuracy of information which is provided in good faith but nothing contained herein is intended to incorporate any representation or warranty, either express or implied or to form the basis of any legal relations between the parties hereto, additional to or in lieu of such as may be applicable to a contract of sale or purchase.



www.sdifire.com

L132158-6